




استفاده از ماشین حساب مهندسی، کتاب درسی مجاز است

۲۰۰ نمره

- ۱- در شکل زیر یک میل لنگ را می بینید که بار $F=300 \text{ lb}$ وارد بر آن موجب پیچش و خمش محور AB که در نقطه A ثابت شده می گردد. در واقع این تکیه گاه ثابت ممکن است جرمی باشد که باید آنرا بچرخانیم، محور AB از فولاد AISI 1018 با نورد گرم ساخته شده است و تنش تسلیم آن برابر $S_y = 32 \text{ kpsi}$ می باشد. چنانچه بخواهیم مسئله را به صورت استاتیکی بررسی نماییم، با استفاده از فرضیه بیشترین تنش برشی، ضریب اطمینان را بر مبنای برش در نقطه A پیدا کنید.





۳.۵۰ نمره


-۴ در شکل زیر، یک سیلندر هیدرولیک با قطر داخلی $D=4$ in، ضخامت جداره $t = \frac{3}{8}$ in و طول $L=12$ in داشت. زیرا $w=0.75$ in نشان داده شده است. جنس قابها و سیلندر از فولاد است و برای کار در فشار 2000 psi طراحی شده اند.

طراحی شده اند. شش پیچ $\frac{3}{8}$ in شماره 5 SAE با گام درشت که تا ۷۵٪ بار اطمینان سفت شده اند برای اتصال قابها به سیلندر به کار رفته است.


الف) سفتی پیچها و عضوها را با این فرض که کل سیلندر به طور یکنواخت فشرده می شود و قابها کاملاً صلب هستند، پیدا کنید.

ب) با بکار بردن معیار خستگی گودمن، ضریب اطمینان در مقابل شکست خستگی را پیدا کنید.


ج) در چه فشاری تمام اتصالات جدا خواهند شد؟



- ۳- ۱۹۶ نمره - تنש برشی مجاز برای قطعه جوشکاری شده ای که در شکل می بینید 140 MPa است. بار خمشی که موجب این تنش در گلوگاه جوش می شود را بدست آورید.



- ۴- ۲۰۲۴ نمره - برای فنری که در شکل زیر می بینید پارامترهای زیر را تعیین کنید.
 الف) گام، طول فشرده فنر و تعداد حلقه های فعال
 ب) ضریب فنریت با فرض اینکه $G = 78.6 \text{ GPa}$
 ج) نیروی لازم برای فشردن کامل فنر (F_s)
 د) تنش برشی به وجود آمده در فنر در اثر نیروی F_s





- ۵- در یک جعبه دنده از شافت هرزگردی که در شکل می‌بینید استفاده شده است. نیروهای عکس العمل در هر یک از یاتاقانها را پیدا کنید. یاتاقانها باید از نوع ساچمه‌ای با تماس مایل باشند و در سرعت ۲۰۰ r/min عمر ۴۰ kh برای آنها در نظر گرفته شه است. با استفاده از ضریب کاربری ۱.۲ و قابلیت اعتماد مرکب ۰.۹۵ یاتاقانها را انتخاب کنید.

