

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ٦٠ تشریحی: ٠

تعداد سوالات: تستی: ٢٠ تشریحی: ٠

عنوان درس: نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی صنعتی ۱

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۵۰۰۴ - ، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۵۰۴۸ - ، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۲۴۱ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی صنایع ۱۵۱۱۰۷۱

-۱ مقیاس‌های کاوهی استاندارد در نقشه کشی کدام است؟






$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3/5} .4$$

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{4}{1}, \frac{3/5}{1} .3$$

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{2/5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10} .2$$

$$\frac{2}{1}, \frac{2/5}{1}, \frac{5}{1}, \frac{10}{1} .1$$

-۲ کدام تصویر شکل از زاویه دید A می‌باشد.



زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ٦٠ تشریحی : ٠

تعداد سوالات : تستی : ٢٠ تشریحی : ٠

عنوان درس : نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی صنعتی ۱

و شته تحصیلی / گد درس : مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۵۰۰۴ - ، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۵۰۴۸ - ، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۲۴۱ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی صنایع ۱۵۱۱۰۷۱

۳ - چنانچه بخواهد پاره خطی به پنج قسمت مساوی تقسیم شود در طی مراحل آن ، کدام جمله صحیح نمی باشد؟


۱. پاره خط AB بطول دلخواه رسم می شود.

۲. خط دیگری بعنوان خط کمکی با طول مشخص و زاویه دلخواه در فاصله دلخواه از خط مفروض ترسیم می شود.

۳. دهانه پرگار را به اندازه $\frac{1}{5}$ طول خط کمکی باز نموده و خط کمکی به پنج قسمت مساوی تقسیم می گردد.

۴. از آخرین نقطه پاره خط تقسیم شده به سر دیگر پاره خط (سر B) متصل می گردد.

۴ - کدامیک از گزینه ها بترتیب در جای خالی قرار می گیرد؟








۱. ۱- تصویر موازی ۲- تصویر مرکزی ۳- تصویر قائم ۴- تصویر مایل

۲. ۱- تصویر مرکزی ۲- تصویر موازی ۳- تصویر قائم ۴- تصویر مایل

۳. ۱- تصویر قائم ۲- تصویر مرکزی ۳- تصویر قائم ۴- تصویر موازی

۴. ۱- تصویر مایل ۲- تصویر مرکزی ۳- تصویر قائم ۴- تصویر موازی

۵ - نمای رو بروی (قائم) صحیح را در شکل زیر مشخص نمایید.








زمان آزمون (دقیقه): تستی: ٦٠ تشریحی: ٠

تعداد سوالات: تستی: ٢٠ تشریحی: ٠






عنوان درس: نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی صنعتی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۵۰۰۴ - ، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۵۰۴۸ - ، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۲۴۱ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی صنایع ۱۵۱۱۰۷۱

۶- گزینه صحیح نمای از بالا(افق) تصویر زیر کدام است؟



۷- کدام گزینه نمای جانب تصویر رو برو را صحیح نشان داده است؟



همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ٦٠ تشریحی: ٠

تعداد سوالات: تستی: ٢٠ تشریحی: ٠

عنوان درس: نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی صنعتی ۱


رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۵۰۰۴ - ، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۵۰۴۸ - ، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۲۴۱ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی صنایع ۱۵۱۱۰۷۱

۸- کدامیک از حالت‌های زیر نشان دهنده روش صحیح ترسیم شش نما از یک جسم است؟


.۲




.۱








.۴




.۳



۹- نمای سوم تصویر مقابل، کدام یک از گزینه‌های زیر نیست؟



.۱



hdaneshjoo.ir

صفحه ۴ از ۱۱ ۱۰۰/۱۰۰۳۹۲۶۴ نیمسال اول ۱۳۹۴-۹۵

بروزترین سایت نمونه سوالات پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد همیار دانشجو hdaneshjoo.ir






زمان آزمون (دقیقه): تستی: ٦٠ تشریحی: ٠

تعداد سوالات: تستی: ٢٠ تشریحی: ٠






عنوان درس: نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی صنعتی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۵۰۰۴ - ، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۵۰۴۸ - ، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۲۴۱ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی صنایع ۱۵۱۱۰۷۱

۱۰- نمای سوم تصویر مقابله، کدام یک از گزینه‌های زیر است؟



۱۱- نمای از بالا (تصویر افق) شکل، کدام یک از گزینه‌های زیر است؟






زمان آزمون (دقیقه): تستی: ٦٠ تشریحی: ٠

تعداد سوالات: تستی: ٢٠ تشریحی: ٠


عنوان درس: نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی صنعتی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۵۰۰۴ - ، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۵۰۴۸ - ، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۲۴۱ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی صنایع ۱۵۱۱۰۷۱

۱۲- نمای سوم تصویر مقابله، کدام یک از گزینه‌های زیر است؟




.۳





.۴


.۲




.۱




.۴



.۳



.۲



.۱



زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ٦٠ تشریحی : ٠

تعداد سوالات : تستی : ٢٠ تشریحی : ٠


عنوان درس : نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی صنعتی ۱

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۵۰۰۴ - ، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۵۰۴۸ - ، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۲۴۱ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی صنایع ۱۵۱۱۰۷۱


۱۴- کدامیک از گزینه‌ها، تصویر صحیح ایزومنتریک برای دو نمای زیر است؟




.۲



.۱



.۴



.۳





زمان آزمون (دقیقه): تستی: ٦٠ تشریحی: ٠

تعداد سوالات: تستی: ٢٠ تشریحی: ٠

عنوان درس: نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی صنعتی ۱

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۵۰۰۴ - ، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۵۰۴۸ - ، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۲۴۱ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی صنایع ۱۵۱۱۰۷۱

۱۵- در رسم دایره ایزومتریک چهار نقطه اصلی که محل قرارگیری پرگار برای رسم کمان هستند در کدام گزینه نشان داده شده است؟






زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی صنعتی ۱


رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۵۰۰۴ - ، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۵۰۴۸ - ، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۲۴۱ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی صنایع ۱۵۱۱۰۷۱

۱۶- با توجه به شکل زیر کدام گزینه چیدمان مناسب نماها در فرجه سوم است؟




.۴

.۳



۱۷- تصویر مقابل نمایشگر کدام نوع برش است؟



۱. برش ساده

۲. برش شکسته قائم

۳. برش متواالی

۴. نیم برش شکسته


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰



عنوان درس: نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی صنعتی ۱

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۵۰۰۴ - ، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۵۰۴۸ - ، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۲۴۱ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی صنایع ۱۵۱۱۰۷۱

۱۸- تصویر زیر از مقطع A-A برش زده شده است، کدام شکل تصویر برش خورده آن است؟




جلو




.۲



.۱




.۴




.۳


۱۹- با توجه به برش رسم موضعی ای تصاویر زیر، کدام برش مناسب است؟




.۲



.۱



.۴




.۳

عنوان درس: نقشه کشی صنعتی، نقشه کشی صنعتی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، مهندسی مکانیک گرایش مکانیک جامدات ۱۳۱۵۰۰۴ - ، مهندسی هوا فضا - هوا فضا ۱۳۱۵۰۴۸ - ، مهندسی خودرو ۱۳۱۵۲۴۱ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی صنایع ۱۵۱۱۰۷۱

۲۰- با توجه به شکل مقابل کدام نکته در خصوص مسیر برش شکسته صحیح نمی‌باشد.



۱. زاویه نقطی که تغییر صفحه انجام می‌شود ۹۰ درجه بوده و ضخامت خط آن نیز به اندازه ضخامت خط اصلی است.
۲. طول خطوط ضخیم گوشه‌ها ۴ الی ۵ میلی‌متر است.
۳. در برش شکسته یک قطعه ممکن است تمام قسمت‌ها در یک مسیر برش قرار نگیرد. در اینصورت چند مسیر برش تعیین می‌شود.
۴. در برش شکسته و در تمامی سطوح برش خورده هاشور یکنواخت و در یک جهت نمی‌باشد.